

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1162-2025; 2153/2025

Trnava

5. 3. 2025



## ROZHODNUTIE č. 119/2025

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu

A. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 3. a 4. bloku JE EBO V-2 obsiahnutých v Dodatku č. 06 k individuálnemu programu zabezpečovania kvality IPZK č. 33 „Hlavná uzatváracia armatúra – Prevádzkovanie po lokálnej oprave tesniacich plôch ulity“, rev. 01,

B. požiadaviek na kvalitu VZ 3. a 4. bloku JE EBO V-2 – hlavné uzatváracie armatúry (ďalej len „HUA“).

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 26.11.2024 zn. SE/01446/015510/2024/Mc začal dňom 27.11.2024 správne konanie vo veci schválenia zmien:

a) dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. a 4. bloku JE EBO V-2 obsiahnutých v Dodatku č. 06 k IPZK č. 33,

b) požiadaviek na kvalitu VZ 3. a 4. bloku JE EBO V-2 – HUA.

Úrad obdržal dňa 19.12.2024 doplnené podanie listom zn. SE/01446/016964/2024/Mc zo dňa 18.12.2024, o stanovisko odbornej organizácie zo dňa 30.07.2024 k neštandardnému technologickému postupu opravy č. 00001/g001.

Na základe telefonickej výzvy posudzovateľa žiadateľ doplnil svoju žiadosť dňa 18.02.2025 listom zn. SE/01446/002317/2025/Mc zo dňa 14.02.2025 o revíziu 01 Dodatku č. 06 k IPZK č. 33 s novým znením neštandardného technologického postupu opravy č. 00001/g001.

Zmena IPZK č. 33 spočíva v nutnosti lokálnej opravy tesniacich plôch ulity HUA 1YA14S02, nakoľko z vizuálnej kontroly telesa dotknutej HUA bol vystavený protokol s nevyhovujúcim výsledkom.

Po posúdení predloženého dodatku k IPZK v zmysle § 25 atómového zákona úrad dospel k záveru, že spĺňa podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 diel II písm. a) – r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zmena – doplnenie požiadaviek na kvalitu predmetných VZ je spracovaná v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. f), g), k), l) bod 2, písm. n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, a je uvedená v Dodatku č. 06, rev. 01, k IPZK č. 33 a v jeho nasledovných prílohách:

1. Plán kontrol a skúšok – prevádzkovanie HUA po lokálnej oprave tesniacich plôch ulity, zo dňa 23.07.2024,
2. Špecifikácia postupu zvárania WPS č. 2024LK0219,
3. Protokol o schválení postupu navárania č. 16041/2/2024/WPQR-01,
4. Protokol z odbornej skúšky tlakového zariadenia primárneho okruhu, č. V-2/3. blok/TLS-SKT-I.O./20240812 zo dňa 12.08.2024,
5. Protokol z vizuálnej kontroly telesa armatúry HUA, č. EBO/TK/3/2024/VT/0264 zo dňa 19.07.2024,
6. Neštandardný technologický postup opravy č. 00001/g001 – Oprava valcovej tesniacej plochy HUA,
7. Inšpekčný certifikát 3.2 č. OŘJ 005/10 pre prídavný materiál,
8. Technologický postup č. TP 15 201/16.

Hodnotené VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie ST-1 FP a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika