



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky  
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27  
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu: UJD SR 3755-2023, 10174/2023

DOPORUČENÉ + domček

Toto rozhodnutie .....  
03. 07. 2024  
03. 07. 2024  
K. BACHRATA  
04. 07. 2024  
podpis .....

EXPEDOVANÉ	
dná:	13. DEC. 2023
podpis:	

Podľa rozdeľovníka



## ROZHODNUTIE č. 417/2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 31 ods. 12 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

výrok

vracia

odobratý platný preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti č. 1/2022 na uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne v Mochovciach (ďalej len „JZ MO34“) pre člena stálej osádky blokovej dozorne v typovej pracovnej funkcii vedúci reaktorového bloku (ďalej len „VRB“). Odobratie preukazu je zaznamenané v Potvrdení o odobratí preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti č. 9205/2023 od vybraného zamestnanca držiteľa povolenia na uvádzanie do prevádzky JZ MO34 pre typovú pracovnú funkciu VRB,

pre Slovenské elektrárne, a.s., (ďalej len „SE, a.s.“) IČO: 35829052, zapísané v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B, so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, ako držiteľovi povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. c) a k) atómového zákona.

Úrad viaže toto rozhodnutie podľa § 5 ods. 5 a § 31 ods. 13 atómového zákona na splnenie nasledovných podmienok v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou:

- 1) absolvovanie periodického výcviku na reprezentatívnom plnorozsahovom simuláto. (ďalej len „RPS“) JZ MO34 podľa § 4 ods. 3 písm. b) vyhlášky úradu č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky úradu č. 34/2012 Z. z., vyhlášky úradu č. 410/2019 Z. z. a vyhlášky úradu č. 355/2023 Z. z. (ďalej len „vyhláška“),
- 2) úspešné mimoriadne overenie osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 4 ods. 2 písm. d) bodu 1 a § 24 ods. 4 a 5 atómového zákona a § 7 ods. 2 vyhlášky.

Úrad nariaďuje SE, a.s., splniť podmienky uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia do dňa 31.03.2024, inak rozhodne o odňatí preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 31 ods. 13 atómového zákona.

Termín úspešne vykonaného overovania osobitnej odbornej spôsobilosti nebude mať vplyv na platnosť preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti.

#### Odôvodnenie

Úrad na základe Potvrdenia o odobratí preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti č. 9205/2023 od vybraného zamestnanca držiteľa povolenia na uvádzanie do prevádzky JZ MO34 pre typovú pracovnú funkciu VRB na meno [REDAKOVANÉ] 09.11.2023, ktoré bolo zaregistrované na úrade dňa 08.11.2023 pod č. záznamu 9205/2023 a je vedené v spise č. ÚJD SR 3755-2023, začal správne konanie vo veci vrátenia odobratého platného preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti vybranému zamestnancovi držiteľa povolenia podľa § 5 ods. 2. písm. a) bodu 13 atómového zákona.

Dňa 23.12.2022 počas skúšky APS 2. systém na 3. bloku JE EMO a očakávanom nábehu [REDAKOVANÉ] sprchového čerpadla [REDAKOVANÉ]

[REDAKOVANÉ] Na základe záverov rokovania skupiny analýzy udalosti ÚJD SR, ktorá na svojich pravidelných zasadnutiach hodnotí udalosti hlásené držiteľom povolenia začal úrad neplánovanú inšpekciu č. 148/2023. Predmetom uvedenej inšpekcie bolo okrem iného preveriť správnosť postupu pri realizácii skúšky ale aj dodržiavanie požiadaviek platnej dokumentácie stálou obsluhou blokovej dozorne. Výsledkom inšpekcie bolo zistenie zásadného porušenia dodržiavania platnej dokumentácie, nedostatkov v oblasti uplatňovania pochybovačného postoja a takisto trojcestnej komunikácie. VRB pri identifikácii problému a jeho riešení efektívnymi opatreniami nevyužil princíp partnerskej komunikácie a tým výrazne prispel ku vzniku prevádzkovej udalosti. Počas priebehu skúšky a vzniku udalosti nezabezpečil dodržiavanie platnej dokumentácie pri jej prerušení a následným pokračovaním v zmysle platnej dokumentácie.

Inšpektori úradu dospeli k záveru, že nedostatky v osobitnej odbornej spôsobilosti VRB sú takého rozsahu, že by mohli viesť k priamemu ohrozeniu jadrovej bezpečnosti a rozhodli v súlade s § 4 ods. 2 písm. d) bod 1 zákona a § 31 ods. 11 písm. i) zákona o odobratí preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti č. 1/2022.

Vzhľadom k zisteným nedostatkom v osobitnej odbornej spôsobilosti VRB na jadrovom zariadení EMO34 úrad požaduje, aby bolo vrátenie preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti č. 1/2022 viazané na splnenie podmienok, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné podať proti tomuto rozhodnutiu rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Trnava 11.12.2023



Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia bezpečnosti a  
kontrolných činností

Rozdeľovník:

Doručuje sa:

Poštou do vlastných rúk:

1. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2
2. 