

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 477-2025; 1693/2025

Trnava

20. 2. 2025



## ROZHODNUTIE č. 78/2025

o zastavení správneho konania

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku.

### Výrok

zastavuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa, vložka č. 2904/B,

správne konanie vo veci:

- A. vydania súhlasu na realizáciu zmeny podľa NZ č. 501819185 „Typový projekt na výmenu ističov typu J7K50 za ich adekvátnu náhradu“, pre jadrové zariadenie (ďalej len „JZ“) JE EMO 1. a 2. blok,
- B. schválenia realizácie zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu individuálnych programov zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) IPZK č. L2a „Rozvádzač UNIBLOK“, Dodatok č. 10 a IPZK č. L2/2 „Rozvádzač UNIBLOK“, Dodatok č. 14,
- C. realizácii zmien požiadaviek na kvalitu VZ držiteľa povolenia v rozsahu predkladanej projektovej dokumentácie.

## Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 9. 5. 2023 zn. SE/01026/006129/2023/AA začal dňom doručenia žiadosti na úrad 2. 6. 2023 správne konanie vo veci:

- vydania súhlasu na realizáciu zmeny podľa NZ č. 501819185 „Typový projekt na výmenu ističov typu J7K50 za ich adekvátnu náhradu“, pre JZ JE EMO 1. a 2. blok,
- schválenia realizácie zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu IPZK VZ IPZK č. L2a „Rozvádzač UNIBLOK“, Dodatok č. 10 a IPZK č. L2/2 „Rozvádzač UNIBLOK“, Dodatok č. 14,
- realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ držiteľa povolenia v rozsahu predkladanej projektovej dokumentácie.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a opraviť. Z tohto dôvodu úrad správne konanie prerušil rozhodnutím č. 230/2023 dňa 19.7.2023.

Žiadateľ listom zn. SE/01026/011514/2023/Ga zo dňa 19.9.2023 doplnil podanie, obdržané úradom 21. 9. 2023. Úrad po posúdení dokumentácie doplneného podania zistil, že žiadateľ podanie doplnil a opravil iba časť nedostatkov. Úrad preto elektronickým záznamom č. 8867/2023 zo dňa 27.10.2023 vyzval žiadateľa o vyjasnenie a odstránenie nedostatkov.

Žiadateľ listom zn. SE/01026/008950/2024/PJ zo dňa 3.7.2024 doplnil podanie, obdržané úradom 8. 7. 2024. Úrad po posúdení dokumentácie doplneného podania zistil, že nedostatky v podaní stále pretrvávajú. Následne bolo zvolané pracovné stretnutie dňa 6.8.2024 a 21.8.2024 medzi úradom a žiadateľom, kde sa vyjasňovali otvorené body.

Vzhľadom na nečinnosť žiadateľa v náprave otvorených bodov, úrad vyzval žiadateľa elektronickým záznamom č. 770/2025 zo dňa 24.1.2025 a zároveň aj telefonicky, že ak nedostatky neodstráni, tak úrad zastaví správne konanie.

V zmysle § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 o správnom konaní, na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pre úplnosť uvádzame ostávajúce nedostatky a rozpory v podaní:

- V texte žiadostí chýba označenie konkrétnej relevantnej BT triedy pre predmetné VZ.
- V predloženej dokumentácii požiadaviek na zabezpečovanie kvality a požiadaviek na kvalitu chýba uvedená príslušnosť ku konkrétnemu bloku 1. resp. 2. JE EMO.
- V jednom z IPZK (č. L2/2) je uvedené BT2i a BT3j. BT3j tam je v zmysle komunikácie a overenia so žiadateľom uvedené omylom (jedná sa o text v časti kap. 5, bode c). V druhom IPZK (č. L2a) je uvedené BT2i.
- V dokumentoch PnK (č. TYP-VUEZ-81 595/M12 – ODA 02.5.2, rev. 00, pre L2/2 a č. TYP-VUEZ-81 595/M12 – ODA 02.5.2, rev. 00, pre L2a) je uvedené BT2i aj BT3j (jedná sa o text v časti kap. 1, bode b). Na základe predchádzajúceho bodu o IPZK by sa malo ale jednať iba o BT2i zariadenia, čo vykazuje rozpor. Dokumenty IPZK a PnK nie sú v súlade ohľadne BT tried predmetných zariadení.

- V dokumentácii Technická správa (č. TYP-VUEZ-81 595/M12 – ODA 02.1, rev. 00, chýba Príloha č. 1 „Protokol o určení vonkajších vplyvov“).

- Nedostatok v riadení dokumentácie - v predloženej dokumentácii sa vyskytujú dokumenty, v ktorých boli vykonané zmeny, avšak boli ponechané minulostné dátumy, či revízie dokumentov. Napríklad pre dokumenty: Dokumenty plnenia §9, ods. 3., písm. a) až e) (č. TYP-VUEZ-81 595/M12 – ODA 02.5.3, rev. 00, pre L2/2, z 3/2023 a č. TYP-VUEZ-81 595/M12 – ODA 02.5.3, rev. 00, pre L2a, z 3/2023) predložené ako zrevidované v doplnenom podaní zo dňa 3.7.2024 mali po zrevidovaní rovnaký dátum a revíziu dokumentu, čiže rev. 00, z 3/2023, ako v pôvodnom podaní z 9.5.2023. A navyše sa zmenil aj ich názov dokumentov, a to z pôvodného „Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality“ na „Individuálny program zabezpečenia kvality“.

Dokumenty Plány kontrol a skúšok (č. TYP\_VUEZ\_81\_595\_M12\_ODA 02.04, rev. 00, pre L2/2, z 3/2023 a č. TYP\_VUEZ\_81\_595\_M12\_ODA02.04, rev. 00, rev. 00, pre L2a, z 3/2023) predložené ako zrevidované v doplnenom podaní zo dňa 3.7.2024 mali po zrevidovaní rovnaký dátum a revíziu dokumentu, čiže rev. 00, z 3/2023, ako v pôvodnom podaní z 9.5.2023.

Toto je nedostatok zaistenia kvality riadenia dokumentácie ak sa ponechajú minulostné dátumy, či čísla revízií v dokumentov v ktorých sa robil zásah.

- Plány kontrol a skúšok (ďalej len „PKS“) výmen ističov by mali byť previazané a korešpondovať v jednotlivých krokoch s relevantným technologickým postupom montáže výmeny pôvodných ističov J7K50 za nové náhrady Schneider. V PKSoch (č. TYP\_VUEZ\_81\_595\_M12\_ODA 02.04, rev. 00, pre L2/2, z 3/2023 a č. TYP\_VUEZ\_81\_595\_M12\_ODA02.04, rev. 00, rev. 00, pre L2a, z 3/2023) nie sú odvolávky na jednotlivé technologické postupy montáže. Určité popisy a postupy výmen sú popísané v Technickej správe (č. TYP-VUEZ-81 595/M12 – ODA 02.1, rev. 00). V zmysle zaužívaných pravidiel držiteľa povolenia pre montážnu činnosť na JE bloku existujú PKSy a Technologické postupy montáže.

- Zoznam miest/pozícií inštalácie typových náhrad by mal byť v porovnaní s predloženým „Zoznamom dotknutých zariadení“ v Prílohe č. 5 dokumentu Technickej správy č. TYP-VUEZ-81 595/M12 – ODA 02.1, rev. 00, podrobnejšie špecifikovaný, a to o príslušnosť bloku, BT triedu, miestnosť, pozícia a pod., aby čo najcielenejšie zodpovedal umiestneniu typových náhrad ističov na konkrétnych cca 3000 miest osadenia ističov, čo sa uvádza v popise v dokumente riadenia, kde je zmienka že sa bude jednať o cca 3000 miest osadenia ističov.

- Dokumentácia požiadaviek na kvalitu podľa § 8 a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov bola z väčšej časti predložená, avšak napríklad chýba výkresová dokumentácia pre konkrétne pozície výmen na daných pozíciách v rozvádzačoch a podobne a je potrebné mať takúto dokumentáciu k dispozícii ako podklad realizovanej zmeny a evidencie pre každú pozíciu inštalácie predmetnej typovej náhrady ističov.

- Nepredložené stanoviská z posudzovania od kompetentných útvarov SE „Záznam z výkonu role design authority“.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad

jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.  
riadiateľka odboru systémov,  
komponentov a stavebných konštrukcií

v zastúpení Ing. Tibor Sedlák  
odbor systémov, komponentov a  
stavebných konštrukcií

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika