

Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01446/015510/2024/Mc	[redacted]/036 6362428 [redacted]/033 5972577	Jaslovské Bohunice 26.11.2024

Vec

Žiadosť o schválenie zmeny IPZK č. IPZK_33 „Hlavné cirkulačné potrubie Js 500 vrátane odbočiek, Hlavná uzatváracia armatúra – šupátko Js 500“ dodatok č. 6 „HUA - Prevádzkovanie po lokálnej oprave tesniacich plôch ulity“ a schválenie požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny v Individuálnom programe zabezpečenia kvality (ďalej len IPZK) č. IPZK-33 „Hlavné cirkulačné potrubie Js 500 vrátane odbočiek, Hlavná uzatváracia armatúra – šupátko Js 500“, dodatok č. 6 „HUA - Prevádzkovanie po lokálnej oprave tesniacich plôch ulity“, ktorý Vám predkladáme v príloha č. 1.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ „Hlavné cirkulačné potrubie Js 500 vrátane odbočiek, Hlavná uzatváracia armatúra – šupátko Js 500“, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 2.

Predmetom zmeny je deklarovanie správnej opravy HUA po jej oprave a jej prevádzkovanie počas nasledujúcej prevádzky. Jedná sa o armatúru [redacted] na ktorej bola indikovaná poškriabaná zóna, ktorá bola následne opravená (zváranie, mechanické obrábanie).
Armatúra [redacted] je zaradená do bezpečnostnej triedy BT 1.

Predmetná zmena IPZK je zároveň plnením požiadavky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z listu č. 6561/2024 zo dňa 24.7.2024:

Úrad požaduje v termíne do 29.11.2024 predložiť na schválenie zmenu dotknutého dokumentu v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality a zmenu požiadaviek na kvalitu doplnením posudzovanou zmenou vyvolaných nových požiadaviek na kvalitu predmetného vybraného zariadenia.

Ako opatrenie k dočasnej zmene č. 502429902 „Prevádzkovanie HUA po lokálnej oprave tesniacich plôch ulity“.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe č. 3.
V prílohe č. 4 Vám zasielame „Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR“.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava

[redacted]
Ing. Peter Farkaš
riaditeľ závodu SE-EBO

Prílohy

1. IPZK_33 „Hlavné cirkulačné potrubie Js 500 vrátane odbočiek, Hlavná uzatváracia armatúra – šupátko Js 500“ dodatok č. 6,
2. Požiadavky na kvalitu VZ,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
5. CD.

Na vedomie
52000, A3000, 20300