

**Slovenské elektrárne, a. s.
Útvar Licencovania**

3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce
Slovenská Republika
T: +421 36 637 8609

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/00040/015786/2025

Kontakt
Lucia Budovcová
+421 36 637 8072

Miesto/dátum
Mochovce
25.11.2025

VEC
Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu

V mene SE, a. s., závod MO34 Vás žiadam o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre parogenerátor (vybrané zariadenia v rozsahu kapitoly č. 5 plánu kvality PNM34201589 rev. 10) čiastkového prevádzkového súboru [REDACTED] bezpečnostnej triedy II pre 4. blok JE Mochovce.

Predkladaný dokument už bol schválený Úradom jadrového dozoru rozhodnutím číslo 544/2024. Nakoľko došlo k doplneniu a k zmenám v tomto dokumente (zdôvodnenie zmien je samostatnou prílohou tohto listu) tieto zmeny podliehajú v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov schváleniu.

S pozdravom

Ing. Peter Andraško
Zástupca projektového riaditeľa

Parafa za 56000

Na vedomie: C0000, 56000, C6200, C0900



Príloha:

Číslo dokumentu		Názov dokumentu	Predkladaný dokument plne nahrádza:
PNM34210523	03	Technologický postup – Montáž ventilov KIP na nátrubky impulzných trás	PNM34210523 rev. 02 schválený rozhodnutím číslo 544/2024

Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami číslo 476/2010, 77/2011, 286/2011, 734/2011, 76/2012, 987/2012, 1096/2012, 384/2013, 50/2016, 236/2016, 332/2016, 331/2017, 274/2020, 121/2023, 544/2024, 212/2025, 224/2025, 231/2025, 349/2025, 357/2025 a 373/2025. Relevantný PLKVZ PNM34201589 rev. 10 bol schválený ÚJD SR rozhodnutím číslo 121/2023. PLKVZ predkladáme ÚJD SR na informáciu v elektronickej forme na CD.

Na pracovnom stretnutí medzi zástupcami SE-MO34 a ÚJD SR dňa 10.09.2025 v Trnave boli konzultované požiadavky na kvalitu pre WPS uvedené v technologických postupoch (TP). V novej revízii predkladaného TP boli doplnené nové WPS (dodatočne doplnené chýbajúce WPS).

Predkladaný dokument bude súčasťou novej revízie dokumentu PNM34484559 Harmonogramom aktualizácie dokumentácie SMK.