



Číslo: xxx/2024 spis UJD SR 1299-2024 (UJD SR 4039-2023)

Slovenské elektrárne, a. s.
závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
935 39 Mochovce

ROZHODNUTIE č. xxx/2024

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľ'a povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality

**„PLKVZ – 2. etapa – Rekonštrukcia HPV a OV KO Sempell 4. blok“,
č. PNM34204904, rev. 07,**

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu repasie a montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – Uzol poistných ventilov kompenzátora objemu v rozsahu kapitoly č. 14 dokumentu č. PNM34204904, rev. 07, 4. bloku JE MO34.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť pôvodného plánu kvality „PLKVZ – 2. etapa – Rekonštrukcia HPV a OV KO Sempell 4. blok“, č. PNM34204904, rev. 04, schváleného rozhodnutím úradu č. 186/2016.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 11.12.2023 zn. SE/00082/015407/2023 začal dňom 12.12.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ uvedených v pláne kvality „PLKVZ – 2. etapa – Rekonštrukcia HPV a OV KO Sempell 4. blok“, č. PNM34204904, rev. 07 a správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu repasie a montáže uzla hlavných poistných ventilov systému kompenzátora objemu, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Zmena hodnoteného plánu kvality bola vyvolaná doplnením požiadaviek na kvalitu pre etapu repasie a montáže impulzných poistných ventilov, predradenej uzatváracej armatúry a riadiaceho elektroventilu odľahčovacieho ventilu kompenzátora objemu, patriacich do uzla hlavných poistných ventilov kompenzátora objemu 4. bloku JE MO34. Dôvodom repasie uvedených ventilov je ich nevyhovujúci stav z dôvodu netesnosti.

Zmena plánov kvality zahŕňa zapracovanie požiadaviek kladených na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality vyžadované § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z., ktoré sú obsiahnuté v kap. 4.1 a 4.2 hodnoteného „PLKVZ – 2. etapa – Rekonštrukcia HPV a OV KO Sempell 4. blok“, č. PNM34204904, rev. 07.

Doplnené požiadavky na kvalitu pre etapu repasie a montáže, sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. „TP – oprava riadiaceho magnetoventilu OV KO, SJZn4JEF10AA051“, č. PNM34214596, rev. 00,
2. „PKZ – Oprava riadiaceho magnetoventilu OV KO, SJZn4JEF10AA051“, č. PNM34214597, rev. 00,
3. „PKZ – Oprava ventilů Sempell“, č. PNM34214491, rev. 03,
4. „PKZ – Oprava předřadného uzavíracího ventilu OV KO, SJZ 4JEF11AA001“, č. PNM34214598, rev. 01.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto je v súlade s požiadavkami § 8 a prílohy č. 7 písm. b), c), d), e), f), g), h), k), l) bod 2 až 5, písm. n) a p), ako aj § 6 a prílohy č. 5 časť I. a II. písm. a) – p), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované v § 25 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 zákona správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností