

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

poverený vykonávaním funkcie generálneho
riaditeľa sekcie hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2022/007544/Mc

Kontakt

0910 674770

033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

23.02.2022

Vec

Žiadosť o schválenie zmeny č. 1 plánu kvality VZ k IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadame o schválenie zmeny plánu kvality vybraných zariadení k IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ – káble“ pre 3. a 4. blok, č. [REDAKOVANÉ], zmena č. 1

Projektová dokumentácia pre IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2, plán kvality č. [REDAKOVANÉ] a požiadavky na kvalitu vybraných zariadení boli schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 144/2021 zo dňa 6.5.2021.

Plnenie požiadaviek v zmysle §9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. boli schválené súčasne s IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ“, preto Vám §9 nepredkladáme.

Dôvod zmeny č. 1 plánu kvality VZ je:

- zmena typu kábla [REDAKOVANÉ] medzi [REDAKOVANÉ] na typ kábla [REDAKOVANÉ] od výrobcu nkt cables s.r.o. (Kabelovna Kabex, a. s.),
- oprava čísiel káblov [REDAKOVANÉ]

Zmena typu kábla [REDAKOVANÉ] je z dôvodu, že dňa 26.5.2021 sa uskutočnila obhliadka pracoviska pred zahájením realizácie zákazky EBO10399 "Prechodové skrine pre TJ a SHNČ", v miestnosti A002 čerpadlo [REDAKOVANÉ]. Obhliadka bola za účasti inžiniera projektu JE EBO V-2 a revízneho technika PPA Energo.

Počas obhliadky bola zistená nemožnosť dodržania ochranných opatrení pred náhodným dotykom častí VN zariadenia, ktoré prípadne môžu získať nebezpečný potenciál. V projekte je navrhnutá oceľová chránička, chrániaca káblové vedenie [REDAKOVANÉ] ktorá bude uzemnená na oboch koncoch a bude po celej dĺžke káblového vedenia. Toto riešenie však nie je možné realizovať z dôvodu nemožnosti realizácie protipožiarneho nástreku káblov, upevnenia káblov v chráničke na zvislú a vodorovnú káblovú trasu, priestorové usporiadanie

Na základe technického rokovania k zmene typu kábla na [REDAKOVANÉ] a pripomienkovania k značeniu káblov pre [REDAKOVANÉ], konaného dňa 02.06.2021 prostredníctvom MS TEAMS bola schválená:

- náhrada projektovaného káblového vedenia vodičov typu [REDAKOVANÉ] za káblové vedenia typu [REDAKOVANÉ],
- z dôvodu nemožnosti zabezpečiť dodanie kábla [REDAKOVANÉ] do termínu GO3/2021 sa termín realizácie GO 3/21 ruší a prekladá sa na GO 3/24,
- SE EBO – A3020 dodalo presné a skontrolované názvy káblov (čísla káblov) pre [REDAKOVANÉ] a [REDAKOVANÉ]. Čísla káblov sú opravené v ČPV a v tomto PLKVZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,

a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Sloven
M
821
e, a.s.
7
va

Ing. Mgr. Štefan Hajdú
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. ČPV1 – zmena typu vodiča medzi [redacted] a oprava čísiel káblov na [redacted], ✓
2. CD. ✓

Na vedomie

54000, 53000, A3000, 20310

Úrad jadrového dozoru SR	
Podateľňa Trnava	
Došlo:	25. 02. 2022
Evidenčné číslo:	1497/2022
Číslo spisu:	UJD SR 1563-2022
Prílohy:	1+CD Číslo útvaru: 320 ✓