



Právne a firemné záležitosti Útvar Licencovania

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská Republika
T +421 2 5866 1111
T +421 36 637 8609

RG843951844SK



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Podateľňa Trnava

Dátum: 20. 04. 2026

Číslo záznamu:

3558/2026

Číslo spisu:

403R
2254-2026

Prilohy:

4+CD

Vybavuje:

320 ✓

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa
5476/2023/04.07.2023

Naše číslo
SE/00762/005660/2026/LB

Kontakt
Lucia Budovcová
+421 36 637 8072

Miesto/dátum
Mochovce
17.04.2026

VEC

Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu, zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality a plnenie požiadavky ÚJD SR k dočasnej zmene na konfigurácii č. DZ-002/B3012/2023


V mene SE, a. s., závod MO34 Vás žiadam o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre spätné klapky (vybrané zariadenia v rozsahu prílohy č. 1 plánu kvality PNM34204880 rev. 08 ver. 00) čiastkového prevádzkového súboru [REDACTED] bezpečnostnej triedy II pre 3. blok JE Mochovce v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z.

Predkladané dokumenty dopĺňajú už schválené požiadavky na kvalitu Úradom jadrového dozoru rozhodnutiami číslo 13/2013 a 289/2016. Zdôvodnenie zmeny podľa § 9 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. je súčasťou predkladaného plánu kvality PNM34204880 rev. 08 ver. 00.

Zároveň Vás žiadam o schválenie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v pláne kvality PNM34204880 rev. 08 ver. 00. Predkladaný plán kvality už bol schválený Úradom jadrového dozoru rozhodnutím číslo 289/2016. Nakoľko došlo k doplneniu a k zmenám v tomto dokumente, tieto zmeny podliehajú v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov schváleniu. Zmeny sú vysvetlené a popísané v kapitole č. 4.2 plánu kvality PNM34204880 rev. 08 ver. 00 (Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.).

Predmetná dokumentácia je zároveň plnením požiadavky ÚJD SR z listu zn. 5476/2023 zo dňa 04.07.2023 k dočasnej zmene na konfigurácii č. DZ-002/B3012/2023-Netesnosť odvodušňovacej zátky.

S pozdravom



Ing. Peter Andraško

Zástupca projektového riaditeľa

Na vedomie: C0000, 56000, C6200, 52000, 53000, 54000, 56600, B3000, 20300, 14500

Prílohy:

V rámci prípravy dokumentácie zmien pripravovaných na 3. bloku boli zavedené verzie dokumentov za účelom zachovania konfigurácie a zmenového systému. Princíp používania verzií je popísaný v PNM34638044 Všeobecné pravidlá pre dodávateľov na predkladanie dokumentov pre SE a na prípravu Plánu a harmonogramu inžinierskej činnosti (EPS) pre MO3 a spoločné systémy.

Číslo dokumentu			Názov dokumentu	Predkladaný dokument plne nahrádza:
PNM číslo	Revízia	Verzia		
✓ PNM34204880	08	00	Plán kvality vybraných zariadení – 2. etapa – Spätná klapka A41, A42 BT II (3. blok)	PNM34204880 rev. 06 schválený rozhodnutím číslo 289/2016

Číslo dokumentu			Názov dokumentu
PNM číslo	Revízia	Verzia	
✓ PNM34638370	00	00	Plán kontrol a skúšok - Netesnosť odvodušňovacej zátky
✓ PNM34638369	00	00	Utesnenie odvodušňenia veka klapky TYP A42-127
✓ PNM34638235	00	00	Technologický postup utesnenia odvodušňenia klapky TYP A42-127

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami číslo 13/2013 a 289/2016.