

**Slovenské elektrárne, a. s.
Útvar Licencovania**

3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce
Slovenská Republika
T: +421 36 637 8609
F: +421 36 637 8039

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/00082/006489/2023

Kontakt
[redacted]
+421 36 637 8260

Miesto/dátum
Mochovce
29.05.2023

VEC**Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek
na zabezpečovanie kvality**

V mene SE, a. s., závod MO34 Vás žiadam o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu repasie, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre regeneračné výmenníky a dochladzovače (SJZ – 4KBF10(50)BC001(002)) čiastkového prevádzkového súboru [redacted] bezpečnostnej triedy III pre 4. blok JE Mochovce v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z.

Časť predkladaných dokumentov dopĺňa už schválené požiadavky na kvalitu Úradom jadrového dozoru rozhodnutím číslo 959/2014. Ostatné dokumenty už boli schválené Úradom jadrového dozoru rozhodnutím číslo 959/2014. Zdôvodnenie zmeny podľa § 9 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. je súčasťou predkladaného dokumentu PNM34380509 rev. 04.

Zároveň Vás žiadam o schválenie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v pláne kvality PNM34380509 rev. 04. Predkladaný plán kvality už bol schválený Úradom jadrového dozoru rozhodnutím číslo 1084/2012. Nakoľko došlo k doplneniu a k zmenám v tomto dokumente, tieto zmeny podliehajú v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov schváleniu. Zmeny sú vysvetlené a popísané v kapitole č. 5.1 plánu kvality PNM34380509 rev. 04 (Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.).

S pozdravom

Parafa za C5000

Na vedomie: C0000, C5000, C6200, C0900

[redacted]
Ing. Mgr. Nóra Ač
Manažér licencovania

Príloha:

Číslo dokumentu		Názov dokumentu	Predkladaný dokument plne nahrádza:
PNM34380509	04	Plán kvality VZ – revízia IPZK C1, C2 Regeneračný výmenník 4KBF10,50BC001,002	PNM34380509 rev. 03 schválený rozhodnutím číslo 1084/2012
PNM34392041 ¹⁾	02	Technologický postup č. TP/007/ENS/2011 - Repasia aparátov vrátane kotvení [REDACTED]	PNM34392041 rev. 01 schválený rozhodnutím číslo 959/2014
PNM34392109	01	Plán kontrol a skúšok - Montáž regeneračného výmenníka s dochladzovačom [REDACTED] -SJZ-4KBF10,50BC001, 4KBF10,50BC002	PNM34392109 rev. 00 schválený rozhodnutím číslo 959/2014
PNM34389481	03	Technologický postup č. TP/145/ENS/2010 pre montáž aparátov [REDACTED]	PNM34389481 rev. 02 schválený rozhodnutím číslo 959/2014
PNM34391614 ²⁾	02	Plán kontrol a skúšok – [REDACTED] - Program predprevádzkových a prevádzkových kontrol	PNM34391614 rev. 00 schválený rozhodnutím číslo 959/2014

¹⁾ Dokument predkladáme v elektronickej forme na CD nakoľko už bol schválený ÚJD SR rozhodnutím číslo 146/2023 pre VZ v rámci iného PLKVZ.

²⁾ V papierovej forme predkladáme dokument a relevantné prílohy č. 4-7 a 10.

Číslo dokumentu		Názov dokumentu
PNM34396344	00	Technologický postup č. TP/002/ENS/2016 - Realizácia NO na regeneračných výmenníkoch a dochladzovačoch 4KBF10BC001,002; 4KBF50BC001,002 [REDACTED]
PNM34396345	00	Plán kontrol a skúšok - Realizácia NO na regeneračných výmenníkoch a dochladzovačoch 4KBF10BC001,002 v [REDACTED]
PNM34396346	00	Plán kontrol a skúšok - Realizácia NO na regeneračných výmenníkoch a dochladzovačoch 4KBF50BC001,002 v [REDACTED]
PNM34397203	00	Technologický postup - Úprava regeneračného výmenníka 4KBF50BC001
PNM34397204	00	Plán kontrol a skúšok - Úprava regeneračného výmenníka 4KBF50BC001
PNM34393837	00	4KBF10BC001,002; 4KBF50BC001,002 – Ocelová konštrukcia pod regeneračný výmenník a dochladzovač – Kontrolný výpočet

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené ÚJD SR rozhodnutím číslo 959/2014.