

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
5883/2023/19.7.2023	SE/01026/011514/2023/Ga	Pálinkáš/036 636 2725 Gálová/036 636 3524	Mochovce 19.9.2023

Vec

Doplnenie podania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu s realizáciou zmeny NZ 501819185, schválenie zmien v individuálnych programoch zabezpečenia kvality a schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení na jadrovom zariadení JE EMO 1,2

SE, a. s., listom zn. SE/01026/006129/2023/AA zo dňa 9.5.2023 zaslali žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou zmeny NZ 501819185 „Typový projekt na výmenu ističov typu J7K50 za ich adekvátnu náhradu“, schválenie zmien v individuálnych programoch zabezpečenia kvality a schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení na jadrovom zariadení JE EMO 1,2.

ÚJD SR rozhodnutím č. 230/2023 prerušil správne konanie a vyzval SE, a. s., o doplnenie podania o nasledujúce náležitosti :

1) Predložiť relevantný technologický postup montáže - výmeny pôvodných ističov J7K50 za nové náhrady Schneider.

Vyjadrenie projektanta:

Technologický postup montáže/inštalácie je popísaný v technických správach pre jednotlivé „Typové projekty. Zmienené dva dokumenty č. TYP-VUEZ-81 595/M12 - ODA 01 a č. TYP-VUEZ-81 595/M12 - ODA 02 v dvoch PKSoch sú v stĺpci "Metodika a kritérium kontroly" uvádzané ako všeobecné označenie celého typového projektu, podľa ktorého sú určené kritéria pre kontroly (technické správy, technické listy v STD, návody, výkresy,...). Ďalšia presnejšia metodika ani dokumenty nie sú k dispozícii.

2) Predložiť stanoviská z posudzovania od kompetentných útvarov SE „Záznam z výkonu Role design authority“.

V prílohe č. 1 Vám zasielame „Záznam z výkonu Role design authority (DA/55000/PD/2023/087)“.

3) Opraviť znenie žiadosti, nakoľko tam chýba trieda zariadenia bezpečnostnej triedy (BT II), ako aj v žiadosti opraviť význam v textovom znení, pretože ističe typu J7K50 sú pôvodné prvky a nie nové navrhované typové náhrady.

Opravené znenie žiadosti bolo zaslané emailom dňa 18.7.2023 ako „Doplnenie podania č. SE/01026/006129/2023/AA - Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa NZ 501819185, schválenie zmien v individuálnych programoch zabezpečenia kvality a schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení na jadrovom zariadení JE EMO 1,2“ (príloha č. 2).


4) Predložiť aktuálne správy zo skúšok kvalifikácie seizmicity pre 3 nové typové náhrady ističov, ktoré sú potrebné ako doplnenie podania.

V prílohe č. 3 Vám zasielame protokoly zo skúšok pod označením (194200-13-2023 JISTIČ A9N, 194200-14-2023 JISTIČ A9F, 194200-15-2023 JISTIČ GV2.

Dokumentáciu k doplneniu žiadosti Vám zasielame elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 02 Bratislava


Mgr. Pavol Maľa

vedúci licencovania a styk s dozormi

Príloha
CD.

Na vedomie
53000, 54020, 52010, 20310