

Príloha č. 1 – nedostatky identifikované ÚJD SR v dokumentácii, ktorá je súčasťou podania v správnom konaní č. 3.2

19. Programy vyskúšania vybraných zariadení

číslo	Text pripomienky	Spôsob riešenia pripomienky
1	<p>Dodajte na ÚJD SR programy vyskúšania vybraných zariadení pre 4. blok MO34 nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4P201 – Program 1. hydraulickéj skúšky – 4. blok,- 4P202 – Program malej revízie primárneho okruhu,- 4P203 – Program 2. hydraulickéj skúšky,- 4P204 – Program rozšírenej revízie zariadenia primárneho okruhu,- 4P205 – Program merania hydraulických charakteristík PO, R a VČR <p>Do uvedených programov zapracujte pripomienky, ktoré uplatnil ÚJD SR k analogickej dokumentácii pre 3. blok MO34.</p>	

20. Programy uvádzania do prevádzky

číslo	Text pripomienky	Spôsob riešenia pripomienky
1	<p>Dodajte na ÚJD SR programy fyzikálneho a energetického spúšťania pre 4. blok MO34. Do uvedených programov zapracujte pripomienky, ktoré uplatnil ÚJD SR k analogickej dokumentácii pre 3. blok MO34.</p>	