

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1462-2025; 7976/2025

Trnava

1. 9. 2025



ROZHODNUTIE č. 414/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice a Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny

1. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – 3. a 4. bloku JE EBO V-2 obsiahnutých v pláne kvality

Dieselgenerátor s príslušenstvom, EBO-STR/II-057-00-00, rev. 01, verzia 01,

2. požiadaviek na kvalitu VZ – dieselgenerátory s príslušenstvom, 3. a 4. blok JE EBO V-2.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť plánu kvality EBO-STR/II-057-00-00, rev. 00, verzia 00, schváleného rozhodnutím úradu č. 3/2025.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 20.01.2025 zn. SE/00214/000963/2025/Mc začal dňom 20.01.2025 správne konanie vo veci schválenia zmien:

- a) dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – 3. a 4. bloku JE EBO V-2, obsiahnutých v pláne kvality uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
- b) požiadaviek na kvalitu VZ – dieselgenerátory s príslušenstvom, 3. a 4. blok JE EBO V-2.

Dňa 03.03.2025 úrad dostal listom SE/00214/003026/2025/Mc zo dňa 27.02.2025 doplnenie podania o chýbajúce prílohy č. 1 až č. 26 predloženého plánu kvality.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi a predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 144/2025. Nedostatky sú uvedené v rozhodnutí úradu č. 144/2025. Rozhodnutie č. 144/2025 nadobudlo právoplatnosť 12. 03. 2025.

Dňa 06.05.2025 úrad dostal list zn. SE/00214/006436/2025/Mc so žiadosťou o predĺženie termínu plnenia podmienok z rozhodnutia úradu č. 144/2025 o ďalších 60 dní. Úrad po posúdení dôvodov s novou lehotou súhlasil a rozhodnutím č. 259/2025 zo dňa 19.05.2025 predĺžil lehotu na doplnenie podania o 60 dní.

Úrad obdržal dňa 27.05.2025 doplnené podanie listom zn. SE/00214/006711/2025/Mc zo dňa 23.05.2025 o požadované špecifikácie postupov zvarovania WPS č. 2024LK0082, č. 2024LK0083, č. 2024LK0084, č. 2024LK0085, čím odstránil nedostatok č. 1 z rozhodnutia úradu č. 144/2025.

Listom zn. SE/00214/009235/2025/Mc zo dňa 01.07.2025 doplnil žiadateľ dňa 01.07.2025 podanie o požadovaný výkres č. V73613-3L, čím odstránil nedostatok č. 2 z rozhodnutia úradu č. 144/2025. Následne posudzovateľ dňa 03.07.2025 vyzval telefonicky žiadateľa o doplnenie technických dokumentov predložených listom zn. SE/00214/006711/2025/Mc a zn. SE/00214/009235/2025/Mc do plánu kvality EBO-STR/II-057-00-00 medzi ostatné prílohy.

Dňa 08.07.2025 dostal úrad listom zn. SE/00214/009435/2025/Mc zo dňa 04.07.2025 doplnenie podania o novú verziu predkladaného plánu kvality EBO-STR/II-057-00-00, rev. 01, verzia 01, s doplnenými prílohami a následne úrad obnovil prerušené správne konanie.

Zmena spočíva v doplnení informácií v pláne kvality a doplnenie technickej dokumentácie obsahujúcej nové požiadavky na kvalitu dotknutých VZ, v súvislosti s prevádzkou, údržbou a opravou tepelných výmenníkov dieselgenerátorov 3. a 4. bloku JE EBO V-2 – chladičov valcov a trysiek a chladičov nasávaného vzduchu.

Požiadavky na kvalitu pre etapu prevádzky predmetných VZ dopĺňajú pôvodné úradom schválené požiadavky a sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Šablóna údržby z 28.02.2019, č. SU1601,
2. Neštandardný technologický postup, Veká chladičov DGS – oprava tesniacich plôch, č. VekáDGS/š001,
3. Technologický postup - Oprava tepelných výmenníkov (chladičov, kond., ohriev.ap.)- výmena rúrok, č. TP 27719/02,
4. Technologický postup - Oprava tepelných výmenníkov (chladičov, kond., ohriev.ap.), č. TP 27719/12,

5. Plán kontrol a skúšok – Opravy tesniacich plôch prírub vypuklých viek a potrubných medzikusov tepelných výmenníkov – chladičov valcov a trysiek dieselgenerátorov, č. 4Q-502401305_PKS,
6. Plán kontrol a skúšok – Opravy tesniacich plôch prírub vypuklých viek a potrubných medzikusov tepelných výmenníkov – chladičov nasávaného vzduchu dieselgenerátorov, č. 4Q-502401307_PKS,
7. Technologický postup – Montáž a zavalcovanierúrok tepelných výmenníkov (chladičov, kond.,ohriev.ap.)- zavalcovanie rúrok, č. TP 27719/52,
8. Technologický postup zvárania WPS č. 2024LK0082,
9. Technologický postup zvárania WPS č. 2024LK0083,
10. Technologický postup zvárania WPS č. 2024LK0084,
11. Technologický postup zvárania WPS č. 2024LK0085,
12. Výkres Oprava tesniacich plôch, č. V73613-3L.

Predložená revízia plánu kvality definuje požiadavky na činnosti podmieňujúce kvalitu VZ, špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy prevádzkových kontrol, prevádzky a údržby posudzovaných VZ a okrem uvedeného obsahuje v Prílohe č. 3 aj plnenie požiadaviek § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto v primeranej miere spĺňa požiadavky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až r), § 8 a prílohou č. 7 písm. e), j), k), l) bod 2, písm. n), p), § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotené VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie ST1 – FA a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika