

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1929-2022; 5958/2022

Trnava

8. 8. 2022



ROZHODNUTIE č. 227/2022

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2 obsiahnutých v plánoch kvality:

- 1) Hermetické dvere – Tieniace hermetické dvere s dvojitým tesnením a Tieniace dvere s plochým tesnením“, č. EBO Y-01, rev. 02.
- 2) „Hermetické uzávery VZT“, č. EBO Y-02, rev. 02.
- 3) „Hradidlo bazénu výmeny paliva“, EBO Y-03, rev. 02.
- 4) „Hermetické – Montážne poklopy“, EBO Y-04, rev. 02.
- 5) „Ochranný príklop šachty reaktora“, EBO Y-05, rev. 02.
- 6) „Hermetické dvere – Tieniace hermetické dvere s dvojitým tesnením a Tieniace dvere s plochým tesnením“, č. EBO Y-51, rev. 02.
- 7) „Hermetické uzávery VZT“, č. EBO Y-52, rev. 02.

- 8) „Hradidlo bazénu výmeny paliva“, EBO Y-53, rev. 02.
- 9) „Hermetické – Montážne poklopy“, EBO Y-54, rev. 02.
- 10) „Ochranný príklop šachty reaktora“, EBO Y-55, rev. 02.

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3

s c h v a ľ u j e

požiadavky na kvalitu vybraných zariadení v 3. a 4. bloku JE EBO V2, v rozsahu dokumentov:

- 1) Hermetické dvere – Tieniace hermetické dvere s dvojitém tesnením a Tieniace dvere s plochým tesnením“, č. EBO Y-01, rev. 02.
- 2) „Hermetické uzávery VZT“, č. EBO Y-02, rev. 02.
- 3) „Hradidlo bazénu výmeny paliva“, EBO Y-03, rev. 02.
- 4) „Hermetické – Montážne poklopy“, EBO Y-04, rev. 02.
- 5) „Ochranný príklop šachty reaktora“, EBO Y-05, rev. 02.
- 6) „Hermetické dvere – Tieniace hermetické dvere s dvojitém tesnením a Tieniace dvere s plochým tesnením“, č. EBO Y-51, rev. 02.
- 7) „Hermetické uzávery VZT“, č. EBO Y-52, rev. 02.
- 8) „Hradidlo bazénu výmeny paliva“, EBO Y-53, rev. 02.
- 9) „Hermetické – Montážne poklopy“, EBO Y-54, rev. 02.
- 10) „Ochranný príklop šachty reaktora“, EBO Y-55, rev. 02.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 05.04.2022 zn. SE/2022/012558/Mc začal dňom 07.04.2022 správne konanie vo veci schválenia dokumentácie systému manažerstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení obsiahnutých v predložených plánoch kvality vybraných zariadení pre hermetickú zónu

3. a 4. blok JE EBO V2 a správne konanie vo veci schválenia príslušných požiadaviek na kvalitu 3. a 4. blok JE EBO V2.

Dňa 04.05.2022 úrad obdržal doplnenie podania listom zn. SE/2022/016336/Ďu zo dňa 04.05.2022 spolu so žiadosťou o schválenie novej revízie dokumentov z dôvodu identifikovaných chýb v predložených plánoch kontrol a skúšok.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a opraviť. Z tohto dôvodu úrad správne konanie prerušil rozhodnutím

č. 172/2022 dňa 02.06.2022.

Úrad obdržal doplnené podanie spolu s listom zn. SE/2022/026993/Mc, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 5818/2022 dňa 02.08.2022 (obnovenie správneho konania). Podanie obsahuje náležitosti žiadané rozhodnutím o prerušení správneho konania č. 172/2022.

Predloženie plánov kvality vybraných zariadení spolu s požiadavkami na kvalitu uvedenými v príslušných prílohách je plnením opatrenia č. 3.320.15/3 z inšpekcie úradu

č. 207/2019 v znení „Vypracovať a predložiť na ÚJD SR k schváleniu plány kvality vybraných zariadení pre etapu prevádzky pre prvky hermetickej zóny (hermetické dvere, poklopy, vzduchotechnické klapky a hradidla transportného koridoru bazénu výmeny), s uvedenými informáciami o tesniacich prvkoch na hranici hermozóny kvalifikovaných pre režim ťažkej havárie.“

Po posúdení predložených plánov kvality v zmysle § 25 atómového zákona úrad dospel k záveru, že spĺňajú podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na kvalitu predmetných vybraných zariadení sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a), p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v nasledovných dokumentoch a ich prílohách:

- 1) Hermetické dvere – Tieniace hermetické dvere s dvojitém tesnením a Tieniace dvere s plochým tesnením“, č. EBO Y-01, rev. 02.
- 2) „Hermetické uzávery VZT“, č. EBO Y-02, rev. 02.
- 3) „Hradidlo bazénu výmeny paliva“, EBO Y-03, rev. 02.
- 4) „Hermetické – Montážne poklopy“, EBO Y-04, rev. 02.
- 5) „Ochranný príklop šachty reaktora“, EBO Y-05, rev. 02.
- 6) „Hermetické dvere – Tieniace hermetické dvere s dvojitém tesnením a Tieniace dvere s plochým tesnením“, č. EBO Y-51, rev. 02.
- 7) „Hermetické uzávery VZT“, č. EBO Y-52, rev. 02.
- 8) „Hradidlo bazénu výmeny paliva“, EBO Y-53, rev. 02.
- 9) „Hermetické – Montážne poklopy“, EBO Y-54, rev. 02.
- 10) „Ochranný príklop šachty reaktora“, EBO Y-55, rev. 02.

Dotknuté vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované

do seizmickej kategórie 1 a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika