



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 5922/2025; spis UJD SR 567-2025

Toto rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňa 23. 7. 2025

a vykonateľnosť dňa 23. 7. 2025

zápis vykonal Ing. Lenka Rigáňová

dňa 23. 7. 2025

podpis Rigáňová

1. 12. **DOPOPUČENÉ** + doručenie

EXPEDOVANÉ	
dňa:	- 7. JÚL 2025
podpis:	Rudlišková

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov



ROZHODNUTIE č. 310/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ďalej len („správny poriadok“), podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 3. a podľa § 34 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

**ukladá pokutu vo výške 332 000 €
(slovom tristotridsaťdvatisíc Eur)**

Slovenským elektrárňam, a.s., so sídlom Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, bankové spojenie: VÚB, číslo účtu IBAN: SK36 0200 0000 0023 0463 9953, BIC: SUBASKBX (ďalej len „držiteľ povolenia“)

pre porušenie § 10 ods. 1 písm. a), b), c) a e) atómového zákona a tým aj § 23 ods. 1 atómového zákona

tým, že pri vykonávaní kontroly činností držiteľa povolenia v etape predprevádzkových testov 3. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce (ďalej len „JE EMO“) držiteľ povolenia nesplnil povinnosti držiteľa povolenia, ktoré spočívali v tom, že nedodrжал úradom schválenú dokumentáciu, keď v čase od 03. 07. 2024 do 14. 08. 2024 nezaevidoval limitnú podmienku LP 3.6.5.1 podľa úradom schválených dokumentov 3-LP/1001 a 8-LP/1002 a ich nadväzujúcej internej dokumentácie. V dňoch 03. 07. 2024 a 07. 07. 2024 nebolo splnené základné pravidlo LP 3.0.4 z úradom schváleného dokumentu 3-LP/1001 pri prechode režimov. Na bezpečnostne významných zariadeniach najvyššej kategórie neboli vykonané a skontrolované zákazkové činnosti, čo mohlo mať dopad do zníženia požadovanej úrovne jadrovej bezpečnosti. Personál držiteľa povolenia

nezaujal dostatočne pochybovačný a konzervatívny prístup, a na zvýšenú teplotu nereagoval dostatočne promptne.

Pokutu ste povinní uhradiť na účet Národného jadrového fondu, bankové spojenie Štátna pokladnica, číslo účtu SK38 8180 0000 0070 0025 9313, variabilný symbol 3102025 do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Úrad začal správne konanie podľa § 5, podľa § 18 ods. 2 druhá veta a § 18 ods. 3 správneho poriadku a podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 písm. b) bod 3. atómového zákona na základe porušenia povinnosti držiteľa povolenia podľa atómového zákona spočívajúce v nesplnení povinností držiteľa povolenia podľa § 10 ods. 1 písm. a), b), c) a e) atómového zákona, ktoré bolo zistené pri vykonávaní plánovanej inšpekcie č. 413/2023, zameranej na kontrolu vykonania predprevádzkových testov 3. bloku JE EMO. Porušenie je uvedené v Protokole č. 413/2023 (evidenčné číslo: 335/2025) (ďalej len „Protokol“), zaevidovaným pod ev. číslom: 335/2025 zo dňa 15. 01. 2025 ako zistenia č. P 413/2023/1, P 413/2023/2, P 413/2023/3, P 413/2023/4 a P 413/2023/5 z inšpekcie úradu otvorenej dňa 15. 11. 2023 v 3. bloku JE EMO, s ktorým boli zástupcovia držiteľa povolenia oboznámení dňa 21. 01. 2025. Záznam o oboznámení s Protokolom zo dňa 24. 01. 2025 je pod evidenčným číslom 737/2025. Protokol bol prerokovaný so zástupcami držiteľa povolenia dňa 17. 02. 2025.

Z prerokovania Protokolu bola vyhotovená Zápisnica z prerokovania Protokolu (ďalej len „Zápisnica“), v ktorej inšpektor úradu uložil držiteľovi povolenia nápravné opatrenia na odstránenie zistení. Zápisnica bola osobne dňa 17. 02. 2025 prevzatá a dňa 21. 02. 2025 zodpovedný zamestnanec držiteľa povolenia písomne akceptoval bez výhrad všetky uložené nápravné opatrenia vrátane stanovených termínov plnenia.

Vykonanou kontrolou v čase uvádzania 3. bloku JE EMO do prevádzky po rozšírenej generálnej odstávke boli zistené nasledovné skutočnosti:

1. V období od 03. 07. 2024 do 14. 08. 2024, t. j. 42 dní nezaznamenal plynutie limitnej podmienky bezpečnej prevádzky, zapísanej v LP 3.6.5.1 (overiť, že teplota v hermetických priestoroch je menšia alebo rovná 70 °C vo frekvencii 8 hodín). Týmto konaním držiteľ povolenia porušil ustanovenie § 10 ods. 1 písm. e) atómového zákona. (zistenie č. P 413/2023/1 z Protokolu)
2. Takisto pri súčasnom nezaevidovanom nedodržaní LP 3.6.5.1 došlo k porušeniu základného pravidla LP 3.0.4 pri prechode z režimu R3 do R2 dňa 3.7.2024 a z R2 do R1 dňa 7.7.2024 – prechod do vyššieho režimu pri nesplnení LP nesmie byť vykonaný: „Ak LP nie je splnená, tak vstup do iného REŽIMU alebo inej podmienky uvedenej v PLATNOSTI nesmie byť vykonaný, ak prislúchajúce ČINNOSTI po vstupe nedovoľujú prevádzku v tomto REŽIME po neobmedzenú dobu. Výnimkou sú také ČINNOSTI, ktoré dovoľujú časovo obmedzenú prevádzku v danom REŽIME na dobu nevyhnutnú pre vykonanie KONTROLY, ak táto nemohla byť vykonaná z dôvodu neprevádzkyschopnosti zariadenia. Toto pravidlo nebráni vstupe do iného REŽIMU, ktorý je požadovaný za účelom vykonania POŽADOVANEJ

ČINNOSTI, alebo ktorý je súčasťou odstavenia bloku. Výnimky z pravidla sú uvedené v jednotlivých LP. LP 3.0.4 je platná v REŽIMOCH 1, 2, 3 a 4. “. Posledné zmeny dokumentu Limitov a podmienok boli úradom schválené rozhodnutím č. 210/2023 v predpisoch PNM34741001 – 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 14 a PNM34741002 – 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. bloku, rev. 12. (zistenie č. P 413/2023/2 z Protokolu)

3. Držiteľ povolenia nezaznamenával každých 8 hodín všetky predpísané teploty v miestnostiach podľa úradom schváleného predpisu PNM34741002 – 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. bloku, rev. 12 tým, že nepreniesol všetky požiadavky na kontrolný zoznam 3-ZOZ/0001 a prílohu č. 60 smernice 0-ZP/1000. Kontrolovaný subjekt nepreskúmaval systém manažérstva kvality a neporovnával medzi sebou schválenú dokumentáciu a navyše nevykonával všetky potrebné úkony v zmysle schválenej a nadväzujúcej internej dokumentácie. Držiteľ povolenia týmto konaním porušil ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b) atómového zákona. (zistenie č. P 413/2023/3 z Protokolu)
4. Nedodržal metodický návod JE/MNA/235.01, tým, že uzavrel zákazku bez preverenia jej realizovateľnosti na bezpečnostne významných zariadeniach, čím vznikli pochybnosti k zabezpečeniu jadrovej bezpečnosti podľa § 10 ods. 1 písm. a) atómového zákona. (zistenie č. P 413/2023/4 z Protokolu)
5. Držiteľ povolenia prostredníctvom personálu nezaujal dostatočne pochybovačný a konzervatívny prístup, keďže na zvýšenú teplotu nereagoval dostatočne promptne. Na základe tejto skutočnosti úrad konštatuje nesúlad s § 10 ods. 1 písm. c) atómového zákona, ktorý nadväzuje priamo na § 23 ods. 2 písm. e) atómového zákona kde sa uvádza, že držiteľ povolenia je povinný „bezpečnostným aspektom venovať prednostnú pozornosť pred všetkými ostatnými aspektmi povolenej činnosti“ na základe nenaplnenia § 2 písm. g) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení neskorších predpisov kde sa uvádza, že „konzervatívnym prístupom k zaisteniu jadrovej bezpečnosti prístup vedúci k pesimistickým výsledkom vo vzťahu k určeným kritériám prijateľnosti. (zistenie č. P 413/2023/5 z Protokolu)

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti držiteľ povolenia týmto nedodržal ustanovenie § 10 ods. 1 písm. a), b), c) a e) atómového zákona nadväzujúc na § 23 ods. 2 písm. e) atómového zákona, a zároveň držiteľ povolenia týmto konaním naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 34 ods. 3 atómového zákona – porušenie povinností vyplývajúcich držiteľovi povolenia z § 10 atómového zákona, konkrétne:

- a) zabezpečiť jadrovú bezpečnosť, fyzickú ochranu, havarijnú pripravenosť vrátane ich overovania – uvedené v bode 4 pod zistením č. P 413/2023/4 v Protokole,
- b) dodržiavať úradom posúdenú alebo schválenú dokumentáciu; odchýliť sa od tejto dokumentácie je možné po jej predchádzajúcom opätovnom posúdení alebo schválení úradom – uvedené v bode 3 pod zistením č. P 413/2023/3 v Protokole,
- c) sústavne a komplexne hodnotiť napĺňanie zásad uvedených v § 3 ods. 4 atómového zákona (*Pri využívaní jadrovej energie musí byť prednostne kladený dôraz na bezpečnostné aspekty pred všetkými ostatnými aspektmi takýchto činností*) a zabezpečovať uplatňovanie výsledkov hodnotenia v praxi, v nadväznosti na § 23 ods. 2 písm. e) atómového zákona

- (bezpečnostným aspektom venovať prednostnú pozornosť pred všetkými ostatnými aspektmi povolenej činnosti) – uvedené v bode 5 v Protokole pod zistením č. P 413/2023/5 a*
- d) *dodržiavať limity a podmienky bezpečnej prevádzky alebo limity a podmienky bezpečného vyradovania; ich porušenie, nedodržanie alebo prekročenie bezodkladne oznámiť úradu – uvedené v bode 1 a 2 pod zisteniami č. P 413/2023/1 a P 413/2023/2 v Protokole.*

V zmysle § 34 ods. 3 atómového zákona „úrad uloží pokutu až do výšky 332 000 eur držiteľovi povolenia za porušenie povinností vyplývajúcich mu z § 10 alebo za nedodržanie podmienok uvedených v povolení alebo v súhlase alebo za nevykonanie opatrení v určených lehotách uložených rozhodnutím úradu alebo nevykonanie opatrenia inšpektora na odstránenie nedostatkov podľa § 31 ods. 11 písm. h).“

Držiteľovi povolenia, ako účastníkovi správneho konania, bolo listom úradu č. 4560/2025 zo dňa 04. 06. 2025 zaslané oznámenie o začatí správneho konania podľa § 5, podľa § 18 ods. 2 druhá veta a § 18 ods. 3 správneho poriadku a podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c) a ods. 2 písm. b) bod 3 a podľa § 34 ods. 3 atómového zákona, ktoré účastník konania prevzal dňa 06. 06. 2025. Súčasne bol účastník konania týmto listom vyzvaný, aby sa v zmysle § 3 ods. 2 a § 33 ods. 2 správneho poriadku, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia, písomne vyjadril k podkladu rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia a prípadne navrhol doplnenie podania.

Účastník konania vo svojom vyjadrení k začatiu správneho konania doručenom na úrad dňa 19. 06. 2025 listom číslo SE/00040/008651/2025 z 19. 06. 2025 Stanovisko SE, a.s., k oznámeniu o začatí správneho konania k protokolu ÚJD SR č. 413/2023 uviedol nasledovné:

„SE, a. s. si dovoľujú úrad v zmysle § 3 ods. 2 a § 33 ods. 2 správneho poriadku informovať, že predmetné konštatovania úradu akceptujú v plnom rozsahu a že po analýze predmetnej situácie boli prijaté okamžité nápravné opatrenia. Zároveň prebiehajú analýzy dopadov v zmysle rokovaní s ÚJD SR a budú realizované ďalšie kroky, potrebné k uzavretiu danej problematiky. SE, a.s. systematicky pracujú na zvýšení úrovne kultúry jadrovej bezpečnosti aj prostredníctvom preškolenia pracovníkov v rámci všetkých závodov, s cieľom predísť opakovaniu udalosti. SE, a.s. v plnom rozsahu akceptujú začatie správneho konania bez výhrad.“

Žiadne ďalšie vyjadrenie k oznámeniu o začatí konania, ani k podkladom rozhodnutia, dôkazom a spôsobu ich zistenia a ani žiadne nové dôkazy účastník konania v úrade stanovenej lehote nedoručil.

Po preskúmaní všetkých skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Jednou z hlavných zásad a povinností uplatňovaných pri využívaní jadrovej energie definovaných atómovým zákonom je, že musí byť prednostne kladený dôraz na bezpečnostné aspekty pred všetkými ostatnými aspektmi povolenej činnosti (§ 3 ods. 4 a § 23 ods. 2 písm. d) a e) atómového zákona). Súčasne ukladá atómový zákon držiteľovi povolenia povinnosť bezodkladne odstraňovať stavy, ktoré by mohli ohroziť jadrovú bezpečnosť.

Na základe uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty § 34 ods. 3 atómového zákona.

V zmysle § 34 ods. 3 atómového zákona úrad uloží pokutu až do 332 000 eur držiteľovi povolenia za porušenie povinností vyplývajúcich mu z § 10 atómového zákona. Pokuta bola účastníkovi konania uložená v sume uvedenej vo výrokovej časti s prihliadnutím na kontrolné zistenia ako aj na prístup zodpovedných zamestnancov pri nedostatočnom doterajšom plnení nápravných opatrení. Úrad má za to, že uložená pokuta v tejto sume je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia atómového zákona.

Úrad v zmysle § 34 ods. 9 atómového zákona pri ukladaní pokuty prihliadol najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinností, na spoluprácu a prístup kontrolovaného subjektu pri odstraňovaní následkov nedostatkov, závažnosť porušenia povinností ako aj na možné následky porušenia povinností.

Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností kumulatívnym spôsobom.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 07. 07. 2025




Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

