

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 906-2023; 3196/2023

Trnava

17. 4. 2023



ROZHODNUTIE č. 120/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2 obsiahnutých v novom vydaní individuálneho programu zabezpečovania kvality (ďalej len „IPZK“)

„Hydraulické časti HCČ „GCN-317““, č. DRJ-012/82, vydanie č. 1, rev. 01.

Úrad viaže podľa § 5 ods. 5 atómového zákona v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou svoje rozhodnutie na splnenie nasledovnej podmienky:

1. Počas prevádzky a tlakových skúšok venovať zvýšenú pozornosť diagnostike vibrácií hlavných cirkulačných čerpadiel (ďalej len „HCČ“) a diagnostike únikov.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť pôvodného Dodatku č. 1 k individuálnemu programu zabezpečovania kvality č. DRJ-012/82, rev. č. 00, z roku 2007. Všetky

doteraz úradom schválené zmeny a dodatky k pôvodnému IPZK č. DRJ-012/82 okrem už spomenutého dodatku č. 1 zostávajú naďalej v platnosti.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 31.10.2022 zn. SE/2022/037117/Mc začal dňom 31.10.2022 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality v rozsahu IPZK č. DRJ-012/82, vydanie č. 01, rev. 00.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že táto nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi a predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 312/2022 a vyzval žiadateľa, aby do 60 dní zosúladiť informácie uvedené v žiadosti a v predkladanom dokumente so skutočným stavom. Rozhodnutie č. 312/2022 nadobudlo právoplatnosť 23.11.2022.

Dňa 12.01.2023 úrad dostal list zn. SE/00167/000677/2023/Mc so žiadosťou o predĺženie termínu plnenia podmienok z rozhodnutia úradu č. 312/2022 o ďalších 60 dní. Úrad po posúdení dôvodov s novou lehotou súhlasil a rozhodnutím č. 21/2023 zo dňa 17.01.2023 predĺžil lehotu na doplnenie podania o 60 dní.

Dňa 20.03.2023 žiadateľ predložil listom zn. SE/00167/003865/Mc zo dňa 15.03.2023 revíziu č. 01 dokumentu IPZK č. DRJ-012/82, vydanie č. 01 a úrad obnovil prerušené správne konanie.

Zmena IPZK č. DRJ-012/82, vydanie č. 01, rev. 01, spočíva v zosumarizovaní dodatkov a zmien, ktoré boli úradom schvaľované po vydaní pôvodného IPZK z dôvodu prehľadnosti a zachovania kontinuity. Dodatok č. 1 k predmetnému IPZK, schválený rozhodnutím úradu č. 248/2008, obsahoval kompletne aktualizované znenie pôvodného IPZK z roku 1980 a teda ho nahradil. Z uvedeného dôvodu vydanie č. 01 IPZK č. DRJ-012/82 nahrádza Dodatok č. 1 k predmetnému IPZK. Samotná zmena má iba administratívny charakter bez akejkoľvek zmeny doteraz schválených požiadaviek na kvalitu dotknutého vybraného zariadenia.

Po posúdení predloženého vydania č. 01 IPZK č. DRJ-012/82 v zmysle § 25 atómového zákona úrad dospel k záveru, že v primeranom rozsahu spĺňa podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Predmetné vybrané zariadenie je podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1 a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. je zaradené do bezpečnostnej triedy I, II.

Podmienka, uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zabezpečuje kontinuitu požiadavky z rozhodnutia úradu č. 248/2008 stanovenej úradom pri schválení dodatku č. 1 k dotknutému IPZK v súvislosti so zmenou intervalu prevádzkových kontrol HCC zo 4 na 6 rokov, pričom tento stav stále pretrváva.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika