

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorm

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Podateľňa Trnava

Číslo: 1 0. 02. 2022

Evidenčné číslo: 1001/2022

Číslo spisu: ÚJD SR 1396-2022

Prílohy: 4 + CD Číslo útvaru: 320

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

poverený vykonávaním funkcie

generálneho riaditeľa sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2022/005311/Jw

Kontakt

036 636 3391

/033 5973316

Miesto/dátum

Mochovce

7.2.2022

Vec

Žiadosť o schválenie organizačnej zmeny v útvere Správa zariadení SE-EBO

V súlade s § 10 ods. 1 písm. l) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám zasielame na schválenie organizačnú zmenu v útvere A3000 Správa zariadení: Optimalizácia v útvere správa zariadení v rozsahu pozícií Systémový inžinier a Komponentový inžinier, bez dopadu na celkový počet pracovných miest.

V súlade so smernicou SE/SM-141 „Riadenie organizačných zmien v SE, a. s.“, bola pripravovaná organizačná zmena hodnotená z hľadiska vplyvu na jadrovú bezpečnosť ako zmena typu A, t. j. ako zmena v zmysle § 2 písm. w) zákona č. 541/2004 Z. z., ktorá podlieha predchádzajúcemu schváleniu ÚJD SR.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podrobný popis organizačnej zmeny je v priloženom zázname o organizačnej zmene **39-2021-EBO-Správa zariadení** v prílohe č. 1.

Plnenie § 9 ods. 3 vyhl. ÚJD SR č. 432/2011 Z.Z. je v prílohe č. 2.

Analýzy práce sú v prílohe č. 3.

Nezávislé posúdenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracovanej metódou analýzy rizík je v prílohe č. 4.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47

821 09 Bratislava



Mgr. Pavol Maľa

vedúci licencovania a styku s dozorm

Prílohy

1. Záznam o organizačnej zmene 39-2021-EBO-Správa zariadení,
2. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. ,
3. Analýzy práce Senior komponentový inžinier A3011 a Systémový inžinier A3021,
4. Nezávislé posúdenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracovanej metódou analýzy rizík,
5. CD.

Na vedomie:

60510, 20310, A3000