

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorum

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00815/004028/2023/Mc

Kontakt

/033 5972390

/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

20.03.2023

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou NZ 501874489 „Typová náhrada veka medzichladiča DG“ a schválenie plánov kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ, 4. blok, JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektu NZ 501874489 „Typová náhrada veka medzichladiča DG“ 4. blok, 2QS34W02, JE EBO V-2, ktorého dokumentáciu Vám predkladáme v prílohe č. 1. Uvedená dokumentácia bola v SE, a. s., schválená dňa 27.01.2023. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Cieľom modifikácie je eliminovať zvýšené riziko poškodenia veka medzichladiča turbokompresora z dôvodu nekvalitnej výroby s obsahom výrazných metalurgických nedostatkov v lokálnej oblasti základného materiálu veka z doby výroby veka. Zabezpečenie plnenia požiadaviek jadrovej bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti dieselgenerátora DG4 po realizácii komponentovej modifikácie veka. Zvýšenie technickej bezpečnosti a zabezpečenie prevádzkyschopnosti komponentu počas celej doby prevádzky JE EBO V-2.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie plánu kvality vybraného zariadenia č. EBO-STR/II-053-00-00, Z22024-PLKVZ-001 „Veko medzichladiča turbokompresora DG“, 4. blok, JE EBO V-2 (príloha č. 2).

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie predložených požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení č. EBO-STR/II-053-00-00, Z22024-PNKVZ-001 „Veko medzichladiča turbokompresora DG“, 4. blok, JE EBO V-2 (príloha č. 3).

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4 a písm. f) a g) v prílohe č. 5.

Vzhľadom k tomu, že predmetný projekt nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,



a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
60. 4



Mgr. Pavol Maťa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. NZ 501874489 „Typová náhrada veka medzichladiča DG“, 4. blok, JE EBO V-2,
2. Plán kvality VZ č. EBO-STR/II-053-00-00, Z22024-PLKVZ-001 „Typová náhrada veka medzichladiča DG“, 4. blok ,
3. Požiadavky na kvalitu VZ č. EBO-STR/II-053-00-00, Z22024-PNKVZ-001 „Typová náhrada veka medzichladiča DG“, 4. blok,
4. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. CD.

Na vedomie

52000, 52010, A3000, 20310