

Slovenské elektrárne, a. s.
Útvar Licencovania

3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce
Slovenská Republika
T: +421 36 637 8609

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/00040/003030/2025

Kontakt
Lucia Budovcová
+421 36 637 8072

Miesto/dátum
Mochovce
27.02.2025

VEC

Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu

V mene SE, a. s., závod MO34 Vás žiadam o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky pre parogenerátory (vybrané zariadenia v rozsahu kapitoly č. 5 plánu kvality PNM34201589 rev. 10) čiastkového prevádzkového súboru DPS [REDACTED] bezpečnostnej triedy I pre 4. blok JE Mochovce.

Predkladané dokumenty už boli schválené Úradom jadrového dozoru rozhodnutím číslo 50/2016. Nakoľko došlo k doplneniu a k zmenám v týchto dokumentoch (zdôvodnenie zmien je samostatnou prílohou tohto listu) tieto zmeny podliehajú v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov schváleniu.

S pozdravom

[REDACTED]

Ing. Peter Andraško
Zástupca projektového riaditeľa

Parafa za 5600 [REDACTED]

Na vedomie: C0000, 56000, C6200, C0900

Príloha:

Číslo dokumentu		Názov dokumentu	Predkladaný dokument plne nahrádza:
PNM34210999	04	Plán kontrol a skúšok – Malá revízia PG	PNM34210999 rev. 01 schválený rozhodnutím číslo 50/2016
PNM34210995	06	Technologický postup - Malá revízia PG	PNM34210995 rev. 03 schválený rozhodnutím číslo 50/2016

Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami číslo 476/2010, 77/2011, 286/2011, 734/2011, 76/2012, 987/2012, 1096/2012, 384/2013, 50/2016, 236/2016, 332/2016, 331/2017, 274/2020, 121/2023 a 544/2024. Relevantný PLKVZ PNM34201589 rev. 10 bol schválený ÚJD SR rozhodnutím číslo 121/2023. PLKVZ predkladáme ÚJD SR na informáciu v elektronickej forme na CD.

Predkladané dokumenty budú súčasťou novej revízie dokumentu PNM34484559 Harmonogramom aktualizácie dokumentácie SMK k programom 4P005.