

**Právne a firemné záležitosti**

Licencovanie a styk s dozormi

Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00667/004598/2026/Mc	Gombár/033 5972364 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 1.4.2026

Vec

**Žiadosť o súhlas s realizáciou projektovej zmeny PZ 501000779-8 „Výmena servopohonov 52150-155“ a žiadosť o schválenie individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektu PZ 501000779-8 „Výmena servopohonov 52150-155“ (častí ktoré sú zaradené do bezpečnostnej triedy BT-2i), ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1. Schvaľovací list je súčasťou projektovej dokumentácie.

Dôvod realizácie projektovej zmeny PZ 501000779-8 je výmena servopohonov na technických miestach: 1TE50S22, 1TY11S30, ktoré podľa Vyhlášky ÚJD SR č.430/2011 Z. z. nie sú zaradené do bezpečnostnej triedy. Pôvodné typy servopohonov sa už nevyrábajú a na trhu nie sú dostupné ich náhradné diely. Ako náhrada sú definované servopohony výrobcu ZPA Pečky. Výmena servopohonov si vyžaduje aj zásah do rozvádzačov napájania servopohonov:

- 1) 1TE50S22 - rozvádzač 1DX42, ktorý patrí medzi vybrané zariadenia podľa Vyhlášky ÚJD SR č.430/2011 Z. z. a je zaradený do bezpečnostnej triedy BT-2i, pričom vývod pre servopohon je umiestnený v poli 1DX42.03.
- 2) 1TY11S30 - rozvádzač 1DX45, ktorý patrí medzi vybrané zariadenia podľa Vyhlášky ÚJD SR č.430/2011 Z. z. a je zaradený do bezpečnostnej triedy BT-2i, pričom vývod pre servopohon je umiestnený v poli 1DX45.04.

Zmena v časti elektro zaradenej ako BT-2i spočíva vo výmene nožovej poistky na vstupnom istiacom prvku v rozvádzači 1DX45.

Projekt zmeny servopohonov 1TE50S22, 1TY11S30, ktoré podľa vyhlášky ÚJD SR č.430/2011 Z. z. nie sú zaradené do bezpečnostnej triedy, bol na ÚJD SR zaslaný samostatne ako oznámenie pod evidenčným číslom SE/00667/004933/2026/Mc.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z.z. Vás žiadame o schválenie dodatku č. 22 k IPZK č. MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 "Podružné rozvádzače – 0,4 kV", ktorý sa zaoberá modifikáciou v obvodoch napájania servopohonov. IPZK Vám predkladáme v prílohe č. 2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z.z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení k IPZK č. MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 "Podružné rozvádzače – 0,4 kV", dodatok č. 22, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 3.


Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z.z. Vám predkladáme v prílohe č. 4 v dokumente „Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality“. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z.z. Vám predkladáme v prílohe č. 5 v dokumente „Hodnotenie bezpečnosti“ a plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 6 v dokumente „Posúdenie návrhu na zmenu“.

V prílohe č.7 Vám zasielame plán kontrol a skúšok.

Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR Vám zasielame v prílohe č. 8 ..

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.  
Pribinova 40  
811 09 Bratislava

  
Mgr. Pavol Maľa  
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. PZ 501000779-8 „Výmena servopohonov 52150-155“,
2. IPZK č. MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače 0,4 kV“, dodatok č. 22,
3. Požiadavky na kvalitu VZ „Podružné rozvádzače - 0,4 kV“, dodatok č. 22,
4. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) - e) vyhl. ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) vyhl. ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. g) vyhl. ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Plán kontrol a skúšok,
8. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
9. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 14500