



Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01002/008705/2025/Mc	Rolenčík/033 5972680 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 19.06.2025

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektovej zmeny NZ 502286636-1 „Typová náhrada ističov typu Integrál“, a žiadosť o schválenie plánu kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s projektovou zmenou NZ 502286636-1 „Typová náhrada ističov typu Integrál“ (1DV93, 1EW90), ktorej dokumentáciu zmeny Vám predkladáme v prílohe č. 1. Uvedená projektová dokumentácia bola schválená v SE-EBO dňa 13.1.2025. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Cieľom realizácie projektovej zmeny je nahradenie ističov typu Integrál, ktorých výroba sa skončila, novými ističmi s rovnakými parametrami a charakteristikami v rozvádzačoch zaisteného napájania II. kategórie 1DV93 a 1EW90.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny formou dodatku č. 5 individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len IPZK) č. MOD V2/E02.01/IPZK/0114/PPA/03 „Rozvádzače 0,4 kV - typu SBO pre dieselgenerátory, 3. a 4. blok“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame aj o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia k IPZK č. MOD V2/E02.01/IPZK/0114/PPA/03 „Rozvádzače 0,4 kV - typu SBO pre dieselgenerátory, 3. a 4. blok“, ktoré Vám predkladáme v prílohe v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) - e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4, plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. Vám predkladáme v prílohe č. 5 a plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. Vám predkladáme v prílohe č. 6.

Plán kontrol a skúšok Vám zasielame v prílohe č. 7 a vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR uvedených v záverečnom stanovisku č. 2038/2004-1.6./hp Vám zasielame v prílohe č. 8.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
-42-



Ing. Tomáš Urminský
manažér bezpečnosti

Prílohy

1. NZ 502286636-1 „Typová náhrada ističov typu Integrál“ (1DV93,1EW90),
2. IPZK č. MOD V2/E02.01/IPZK/0114/PPA/03 „Rozvádzače 0,4 kV - typu SBO pre dieselgenerátory, 3. a 4. blok,
3. Požiadavky na kvalitu VZ č. MOD V2/E02.01/IPZK/0114/PPA/03 „Rozvádzače 0,4 kV - typu SBO pre dieselgenerátory, 3. a 4. blok,
4. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) - e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Plán kontrol a skúšok,
8. Vyjadrenie k podmienkam záverečného stanoviska vydaného MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp,
9. CD.

Na vedomie

54000, 53000, 52000, 20300