

OSOBNÉ PODANIE

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Podnetňa Trnava

14. 11. 2025

Prilohy:

12 + CD

Číslo spisu:

50 SR
3064-2025/

Vybavuje:

320 V

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
SE/01465/014691/2025/Mc

Kontakt
033 5972901
033 5972577

Miesto/dátum
Jaslovské Bohunice
13.11.2025

Vec

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavby IPR B19012 „Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch Prevádzkovej budovy a Jedálne“

S súlade s § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavby IPR B19012 „Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch Prevádzkovej budovy a Jedálne“, ktorý Vám zasielame v prílohe č. 1. Ostatné podklady ku vydaniu stavebného povolenia Vám zasielame v prílohách č. 2 – 12.

Žiadateľ - stavebník: Slovenské elektrárne, a. s.,
Pribinova 40,
811 09 Bratislava,
závod Jaslovské Bohunice,
91931 Jaslovské Bohunice.

Základné údaje o stavbe:

Druh: Priemyselná stavba

Účel: Projekt „Modernizácia úkrytov civilnej ochrany rieši :

- Objekt SO 781:V2 Zvláštna stavba CO (v prevádzkovej budove SO803). Obsahom projektu je seizmické z odolnenie jestvujúcich priečok, vnútorného vybavenia objektu (kovové skrine, kancelárske stoly, monitor, hasiace prístroje, vysielачky, káble a káblové lávky), vodovodného potrubia a armatúr, VZT zariadení a klimatizačných jednotiek, vrátane potrubí. Ďalej budú doplnené 2 dekontaminačné sprchy na vstupe do krytu, doplnená a z odolnená filtroventilácia a doplnený režim regenerácie. Vybuduje sa nový nezávislý prívod zaisteného napájania a nový seizmicky odolný rozvádzač.
- Objekt SO 780:V2 Zvláštna stavba CO (v suteréne jedálne SO631b). Obsahom projektu je vybudovanie dekontaminačnej sprchy na vstupe do CO krytu..

Počas realizácie prác bude zabezpečené prípadné ukrytie zamestnancov v jedálni v objekte SO 631b. Po realizácii diela budú CO kryty slúžiť svojmu pôvodnému účelu.

Miesto:

Kraj: Trnavský,
Okres: Piešťany,
Obec: Pečeňady,
Katastrálne územie: k. ú. Pečeňady,
Parcely číslo: registra „C“ č. 199/8, LV č. 174,
registra „C“ č. 199/17, LV č. 174,
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie.

Predpokladaný termín dokončenia: 09/2026.

Celkové rozpočtové náklady: 900 tis. Eur.

Spôsob realizácie stavby:

Stavba bude realizovaná dodávateľsky,

Zmluvný zhotoviteľ: Prebieha výberové konanie. Po ukončení výberového konania bude zhotoviteľ oznámený ÚJD SR.

Stavebný dozor:

Ing. Marek Heteš, č. oprávnenia 11480, stavebný dozor,
Ing. Peter Gubrický, č. oprávnenia 02013*10, pozemné stavby,
Ing. Zuzana Hanzlová, č. oprávnenia 11248, pozemné stavby.

Základné informácie o stavbe:

Úkryt (SO 781 Zvláštna stavba CO) je umiestnený v suteréne prevádzkovej budovy, ktorá je zaradená v seizmickej triede ST 2a, v súlade so seizmickým scenárom JE EBO V-2. Stavba má charakter odolného plynutesného úkrytu a spĺňa kritériá vyhlášky MV SR č. 532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení CO. Úkryt je chránený proti prieniku Ra-látok, hermeticky chránený proti prieniku nebezpečných látok a chránený proti tlakovým rázom. Úkryt (SO 780 Zvláštna stavba CO) je umiestnený v suteréne jedálne, ktorá je zaradená v seizmickej triede ST 2a. Úkryt v Prevádzkovej budove je určený pre ukrytie prevádzkového a zasahujúceho personálu, vytvára podmienky pre sústredenie, striedanie a prípravu zasahujúceho personálu po vyhlásení udalosti na JZ v SE-EBO, minimálne na 2 dni. V prípade seizmickej udalosti však nie sú vytvorené vhodné podmienky pre personál. Vnútorné vybavenie úkrytu nebolo projektované a realizované tak, aby bolo odolné proti externým vplyvom (seizmická do rozsahu SSE – Zemetrasenie pre bezpečné odstavenie) a nespĺňa požiadavky na seizmickú odolnosť. Úkryt nespĺňa požiadavky odolnosti pre nadprojektové havárie. Z týchto dôvodov nie sú splnené podmienky pre výkon činností prevádzkového a zasahujúceho personálu počas udalosti na jadrovom zariadení. Hrozí znefunkčnenie úkrytu, ohrozenie života a zdravia prevádzkového a zásahového personálu, ktorí sa podieľajú na riešení havárie.

Projekt rieši seizmické z odolnenie objektu SO781:V2. Je doplnená – nahradená oddeľovacia armatúra na prívode pitnej vody. Uzatvárania armatúra je v seizmickom prevedení. Vodovodné potrubia sú vymenené za potrubia z pozinkovanej ocele, na potrubíach bude doplnené seizmické kotvenie. Vymenené budú potrubia chladiacej vody ku klimatizačným jednotkám za potrubie z čiernej ocele. Budú doplnené dekontaminačné sprchy, doplnená, z odolnená filtroventilácia, doplnený režim regenerácie a mierová vzduchotechnika. Ostatné komponenty sú posúdené a z odolnené v zmysle zadanej špecifikácie na požadovanú seizmickú triedu.

Seizmické z odolnenie objektu SO780:V2 budú doplnené dekontaminačné sprchy. Zásobovanie vodou je zabezpečené funkčným rozvodom pitnej vody v SO 871:V2. V časti dokumentácie stavby je projektovaná výmena rozvodu vody v SO 871:V2 za pozinkované časti (rúry), ďalej bude doplnené seizmické kotvenie na nádržkách s vodou, na potrubí a na hlavnom prívode je doplnená uzatváracia prírubová seizmická armatúra s ručným ovládaním. Ďalšie prvky rozvodu vody (spätné klapky, guľové ventily, uzatváracie ventily, kohúty s hadicovými nadstavcami, ručné pumpy a iné) neboli menené.

Zoznam známych účastníkov konania:

Slovenské elektrárne, a. s., závod Jaslovské Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice.

Správny poplatok bude uhradený ihneď po prijatí platobného predpisu.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a. s.
Pribrinova 40
811 09 Bratislava


Ing. Radovan Minarcik
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

- ✓ 1. IPR B19012 „Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch Prevádzkovej budovy a Jedálne“, paré č.2,3,
- ✓ 2. Vyjadrenie KRHaZZ Trnava,
- ✓ 3. Záväzné stanovisko MŽP SR,
- ✓ 4. Vyjadrenie obce Pečeňady,
- ✓ 5. Vyjadrenie OÚP, odbor krízového riadenia,
- ✓ 6. Vyjadrenie OÚP, odbor starostlivosti o ŽP – odpadové hospodárstvo,

- ✓7. Vyjadrenie OÚP, odbor starostlivosti o ŽP – ochrana ovzdušia,
- ✓8. Vyjadrenie OÚP, odbor starostlivosti o ŽP – ochrana prírody a krajiny,
- ✓9. Vyjadrenie OÚP, odbor starostlivosti o ŽP – vodný zákon,
- ✓10. Vyjadrenie ÚVZ SR,
- ✓11. Odborné stanovisko k PD, EIC Engineering Inspection Company s.r.o., Prešov,
- ✓12. Vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR,
- ✓13. CD.

Na vedomie

54000, 53000, 52000, 20300