



1. Mr. **DOPORUČENE**

EXPEDOVANÉ	
dňa:	- 4. JÚN 2025
podpis:	[Redacted]

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
4560/2025

Vybavuje/kontakt
Ing. Rigáňová
036/6378036

Trnava
3.6.2025

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania a výzva na vyjadrenie sa k podkladom

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5, § 18 ods. 2 druhá veta a ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 písm. b) 3. bod, a podľa § 34 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

začína správne konanie voči účastníkovi konania

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sa, Vložka č: 2904/B (ďalej len „držiteľ povolenia“)


v súvislosti s jadrovým zariadením: Slovenské elektrárne, a.s., 3. blok, Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce

vo veci

uloženia pokuty za porušenie povinností držiteľ'a povolenia

spočívajúce v nesplnení povinností držiteľ'a povolenia podľa § 10 ods. 1 písm. a), b), c), e) atómového zákona.

Uvedené skutočnosti boli zistené pri vykonávaní plánovanej inšpekcie č. 413/2023, zameranej na kontrolu činností držiteľ'a povolenia v etape predprevádzkových testov 3. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce (ďalej len „JE EMO 3“).



Úrad začína správne konanie podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 písm. b) 3. bod atómového zákona na základe porušenia povinnosti držiteľa povolenia podľa atómového zákona spočívajúceho v nesplnení povinností držiteľa povolenia podľa § 10 ods. 1 písm. a), b), c), e) atómového zákona, ktoré bolo zistené **pri vykonávaní plánovanej inšpekcie č. 413/2023, zameranej na kontrolu vykonania predprevádzkových testov JE EMO 3. Porušenie je uvedené v Protokole č. 413/2023 (ev. číslo: 335/2025) ako zistenia č. P 413/2023/1 a P 413/2023/2, P 413/2023/3, P 413/2023/4 a P 413/2023/5 z inšpekcie úradu otvorenej dňa 15. 11. 2023 v JE EMO 3, ktorý bol prerokovaný so zástupcami držiteľa povolenia dňa 17. 02. 2025.**

Z prerokovania Protokolu č. 413/2023 (evidenčné číslo: 335/2025) (ďalej len „Protokol“) bola spísaná Zápisnica z prerokovania Protokolu (ďalej len „Zápisnica“), v ktorej inšpektor úradu uložil držiteľovi povolenia opatrenia na odstránenie nedostatkov. Zápisnica bola osobne dňa 17. 02. 2025 prevzatá zodpovedným zamestnancom držiteľa povolenia a podpísaná 21. 02. 2025. Nápravné opatrenia a termíny ich plnenia boli so zástupcami držiteľa povolenia odkonzultované počas prerokovania Protokolu.

Vykonanou kontrolou v čase skúšobnej prevádzky JE EMO 3 v etape predprevádzkových testov po rozšírenej generálnej odstavke boli zistené nasledovné skutočnosti:

1. V období od 03. 07. 2024 do 14. 08. 2024, t. j. 42 dní nezaznamenal plynutie limitnej podmienky bezpečnej prevádzky, zapísanej v LP 3.6.5.1 (overiť, že teplota v hermetických priestoroch je menšia alebo rovná 70 °C vo frekvencii 8 hodín). Týmto konaním držiteľ povolenia porušil ustanovenie § 10 ods. 1 písm. e) atómového zákona.
2. Takisto pri súčasnom nezaevidovanom nedodržaní LP 3.6.5.1 došlo k porušeniu základného pravidla LP 3.0.4 pri prechode z režimu R3 do R2 dňa 03. 07. 2024 a z R2 do R1 dňa 07. 07. 2024 – prechod do vyššieho režimu pri nesplnení LP nesmie byť vykonaný. Posledné zmeny dokumentu Limitov a podmienok boli úradom schválené rozhodnutím č. 210/2023 v predpisoch PNM34741001 – 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 14 a PNM34741002 – 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. bloku, rev. 12.
3. Držiteľ povolenia nezaznamenával každých 8 hodín všetky predpísané teploty v miestnostiach podľa úradom schváleného predpisu PNM34741002 – 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3. a 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. bloku, rev. 12 tým, že nepreniesol všetky požiadavky na kontrolný zoznam 3-ZOZ/0001 a prílohu č. 60 smernice 0-ZP/1000. Kontrolovaný subjekt nepreskúmaval systém manažérstva kvality a neporovnával medzi sebou schválenú dokumentáciu a navyše nevykonával všetky potrebné úkony v zmysle schválenej a nadväzujúcej internej dokumentácie. Držiteľ povolenia týmto konaním porušil ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b). atómového zákona.
4. Nedodrжал metodický návod JE/MNA/235.01 tým, že uzavrel zákazku bez preverenia jej realizovateľnosti na bezpečnostne významných zariadeniach, čím vznikli pochybnosti k zabezpečeniu jadrovej bezpečnosti podľa § 10 ods. 1 písm. a) atómového zákona.
5. Držiteľ povolenia prostredníctvom personálu nezaujal dostatočne pochybovačný a konzervatívny prístup, keďže na zvýšenú teplotu nereagoval dostatočne promptne. Na základe tejto skutočnosti úrad konštatuje nesúlad s § 10 ods. 1 písm. c), ktorý nadväzuje



priamo na § 23 ods. 2 písm. e) atómového zákona, kde sa uvádza, že držiteľ povolenia je povinný „bezpečnostným aspektom venovať prednostnú pozornosť pred všetkými ostatnými aspektmi povolenej činnosti“ na základe nenaplnenia § 2 písm. g) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení neskorších predpisov, kde sa uvádza, že „konzervatívnym prístupom k zaisteniu jadrovej bezpečnosti prístup vedúci k pesimistickým výsledkom vo vzťahu k určeným kritériám prijateľnosti.“.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti držiteľ povolenia týmto nedodrжал ustanovenie § 10 ods. 1 písm. a), b), c) a písm. e) atómového zákona nadväzujúc na § 23 ods. 2 písm. e) atómového zákona, a zároveň držiteľ povolenia týmto konaním naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 34 ods. 3 atómového zákona porušenie povinností vyplývajúcich držiteľovi povolenia z § 10 atómového zákona, konkrétne:

- zabezpečiť jadrovú bezpečnosť, fyzickú ochranu, havarijnú pripravenosť, vrátane ich overovania,
- dodržiavať úradom posúdenú alebo schválenú dokumentáciu; odchýliť sa od tejto dokumentácie je možné po jej predchádzajúcom opätovnom posúdení alebo schválení úradom,
- sústavne a komplexne hodnotiť napĺňanie zásad uvedených v § 3 ods. 4 atómového zákona (*Pri využívaní jadrovej energie musí byť prednostne kladený dôraz na bezpečnostné aspekty pred všetkými ostatnými aspektmi takýchto činností*) a zabezpečovať uplatňovanie výsledkov hodnotenia v praxi, v nadväznosti na § 23 ods. 2 písm. e) atómového zákona (*bezpečnostným aspektom venovať prednostnú pozornosť pred všetkými ostatnými aspektmi povolenej činnosti*) a
- dodržiavať limity a podmienky bezpečnej prevádzky alebo limity a podmienky bezpečného vyradovania; ich porušenie, nedodržanie alebo prekročenie bezodkladne oznámiť úradu.

V zmysle § 34 ods. 3 atómového zákona „úrad uloží pokutu až do výšky 332 000 eur držiteľovi povolenia za porušenie povinností vyplývajúcich mu z § 10 alebo za nedodržanie podmienok uvedených v povolení alebo v súhlase alebo za nevykonanie opatrení v určených lehotách uložených rozhodnutím úradu alebo nevykonanie opatrenia inšpektora na odstránenie nedostatkov podľa § 31 ods. 11 písm. h).“.

Z pohľadu plnenia úradom uložených nápravných opatrení uvádzame, že dňa 26. 02. 2025 bol úradu doručený list do e-schránky č. SE/00399/003021/2025, v ktorom držiteľ povolenia informoval o plnení uloženého nápravného opatrenia 7.350.02/3 zo Zápisnice. Ako plnenie opatrenia 7.350.02/3: „Predložiť ÚJD SR upravenú prílohu č. 60 smernice 0-ZP/1000 ohľadom 4-hodinovej kontroly v 20 vybraných miestnostiach pre kontrolu teploty v HZ.“, bola zaslaná v prílohe listu SE/00399/003021/2025 príloha č. 60 smernice 0-ZP/1000, kde v kontrolnom liste opakovane neboli zaznamenané všetky teploty z 20 miestností vrátane inkriminovanej miestnosti A004. Úrad plnenie nápravného opatrenia 7.350.02/3 zo Zápisnice neakceptoval a vyžiadal doplnenie listom č. 2347/2025. Dňa 02. 04. 2025 bol na úrad doručený Váš list č. SE/00399/004719/2025 s prílohami zo



dňa 31. 03. 2025, v ktorom držiteľ povolenia informoval o plnení uložených nápravných opatrení č. 2.350.02/1 a 9.350.02/5 zo Zapisnice. Plnenie opatrenia č. 9.350.02/5 „Vykonať oboznámenie všetkých vybraných zamestnancov s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť s touto udalosťou. Predložiť úradu harmonogram s programom školenia a prezenčnú listinu.“, úrad listom č. 3789/2025 považuje za splnené v plnom rozsahu. Listami č. SE/00399/004719/2025 a č. SE/00399/005021/2025 prišlo plnenie opatrenia č. 2.350.02/1 k zisteniu P413/2023/1 z Protokolu v znení „Predložiť priestorové mapy fyzických umiestnení snímačov (doložené výkresmi s presným zameraním v 3 osiach v hermetickej zóne pre EMO 123 aj MO 4 a posúdiť ich rozdiely, oboznámiť potrebný personál a uchovávať tieto mapy pre ďalšiu potrebu“. Úrad listom č. 3789/2025 nepovažoval plnenie za dostatočné a žiadal doplniť z dôvodu nejednoznačného stanovenia presného priestorového umiestnenia všetkých snímačov teploty v šachte reaktora (miestnosť A004) pre bloky 1., 2., 3., a 4. blok JE Mochovce. Zároveň neboli posúdené všetky rozdiely medzi reaktorovými blokmi JE Mochovce a nebol oboznámený personál tak, ako to definovalo predmetné uložené nápravne opatrenie.

Podľa § 3 ods. 2 a § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad súčasne **v y z ý v a** držiteľa povolenia, ako účastníka konania, aby sa v lehote **do 15 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia písomne vyjadril** k uvedeným skutočnostiam, ktoré budú slúžiť ako podklad pre vydanie rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia a prípadne navrhol doplnenie dôkazov resp. iných skutočností rozhodujúcich pre konanie na adresu: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov



Ing. Juraj Homolá
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Na vedomie

ÚJD SR- odb. 230