

Príloha:

Číslo dokumentu		Názov dokumentu	Predkladaný dokument plne nahrádza:
PNM34201491	09	Revízia IPZK – Vnútorne časti reaktoru (3. blok) Uzly: 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8	PNM34201491 rev. 06 schválený rozhodnutím číslo 519/2011

Číslo dokumentu	Názov dokumentu	
PNM34214468	01	Technologický postup – Demontáž nefunkčnej VT
PNM34214469	02	Plán kontrol a skúšok – Demontáž nefunkčnej VT
PNM34214470	00	Technologický postup – Oprava a spätná montáž nefunkčnej VT
PNM34214471	02	Plán kontrol a skúšok – Oprava a spätná montáž nefunkčnej VT

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami číslo 134/2012, 1069/2013, 327/2014 a 553/2016.

Dokumenty uvedené v kapitole č. 5.2 v písmene e) predmetného PLKVZ nepredkladáme z dôvodu, že ide o dokumentáciu pre dočasné riešenie, ktoré nemení projektový stav.